

Všechny běžné prohlídky vyplněné za stanovený rol

: OŘ a pomocí nabídky Data - Aktualizovat Vše načtete aktuální data k

Název OŘ
Ostrava

Seznamy vyplněných běžných prohlídek

nazevor	tucis	nazZac	nazKon	ducis	ekm	stavKS	datpr	nalez	navrh	navrhKS
Ostrava	2521	Český Těšín	Ostrava-Kunčice	(mimo) 06	22,391	2 / 2	20.04.2021 0:00	Most přes potok Dolní Datyňka, 1 otvor, 2 koleje, sv. 9,90 m, kolej levá č. 1 ŽDB, kolej pravá č. 2 OK pinostěnná, nýtovaná, dl. 11,30 m, opěry betonové dl. 9,10 m, křídla betonová. Na zábradlí žlutočerné bezpečnostní šrafování. Na ostravské straně v kol.č.2 je prasklá závěrná zídka - sledovat, prasklina je stabilizována. U opěry ČT vL skládka rostl.odpadu. V P na zábr. 2x oc. chránič pr. 30 mm v uchycení volná a na prodl. chodník. konz. pr. 100mm.	údržba	2 / 2