


Váš dopis zn.
Ze dne 11. února 2019
Naše zn. 8310/2019-SŽDC-GR-O25
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Ing. Tomáš Drvota
Telefon +420 972 235 775
Mobil +420 725 345 959
E-mail drvota@szdc.cz

Datum 11. března 2019



**Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů**

Vážen[redacted],

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 11. února 2019 Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které požadujete následující:

- Jaká opatření ke snížení hlukové zátěže (včetně termínu realizace) byla provedena v intravilánu obce Černošice (včetně železničního mostu) v období od 14. 12. 2016 do 25. 10. 2018

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. **se vyhovuje** a vyjádření k žádosti naleznete níže ve formě přehledu prací s vlivem na snížení hlukové zátěže.

- 5.-7. 7. 2017 – 1. TK Dobřichovice – Radotín, výměna kolejnic, oprava GPK, oprava PZS v km 15,500 v úseku Černošice – Mokropsy
- 8.-10. 7. 2017 – 2. TK Radotín – Dobřichovice, výměna kolejnic, oprava GPK, oprava PZS km 15,500 Černošice – Mokropsy
- 5. 8. 2017 – 2. TK Radotín – Dobřichovice, dokončení opravy GPK v km 14,000–14,500,
- 17.-20. 11. 2017 – 2. TK Radotín – Dobřichovice, oprava přejezdu P265 v km 14,212, oprava GPK v km 14,000–14,500, výměna kolejnic, výměna pražců, zabezpečení sesutého svahu v km 16,000–16,200
- 20.-27. 11. 2017 – 2. TK Radotín – Dobřichovice, oprava GPK, defektoskopie, výměna pražců
- 28. 4.-1. 5., 5.-8. 5. 2018 – 1. TK Dobřichovice – Radotín, defektoskopie, strojní čištění v km 17,350–18,000, doplnění a úprava ŠL, ASP km 10,204–11,150; 13,000–16,600, oprava přejezdu km 14,212, výměna LIS
- 2./3. 5. 2018 – 1. TK Dobřichovice – Radotín, opravné broušení v km 10,204–14,726
- 3., 4. 5. 2018 – 2. TK Radotín – Dobřichovice, defektoskopie, blátivé místo, úprava GPK
- 3./4. 5. 2018, 4./5. 5. 2018 – 2. TK Radotín – Dobřichovice, opravné broušení km 10,200–16,000; 16,800–17,300; 18,100–19,100
- 1./2. 5. 2018 – 2. TK Radotín – Dobřichovice, opravné frézování km 16,088–16,800; 17,300–18,200
- 23.-30. 5. 2018 - dotažení a doplnění mostnicových šroubů, dotažení upevnění podlahových plechů na mostě v evidenčním km 16,7
- 16.-25. 8. 2018 – 2. TK Radotín – Dobřichovice, oprava přejezdu P264 v km 14,089, oprava sesutého svahu km 14,000–14,200, podbíjení ASP, doplnění a úprava šterku

Po doplnění připojujeme vysvětlení použitých zkratk:

- TK – traťová kolej
- GPK – geometrická poloha koleje
- PZS – přejezdové zabezpečovací zařízení světelné
- ASP – automatická strojní podbíječka
- LIS – lepený izolovaný styk

Mgr. František Chabičovský
vedoucí oddělení drážního práva a legislativy
odbor právních činností